

Решење је правно снажно  
Вукић



Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка решавајући по поднеску Општинског правобраниоца Општине Смедеревска Паланка од дана 10.07.2017. за уклањање дрвореда липа у улици Вука Караџића од улице Трг Хероја до улице Светог Саве у Смедеревској Паланци на основу члана 50. Одлуке о комуналном уређењу Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински службени лист“, број 40/2008. и 20/2013) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 18/2016) доноси

## РЕШЕЊЕ

**Одобрава се** Општини Смедеревска Паланка да уклони 42 (четрдесетдва) стабла липе (*Tilia* sp.) која се налазе у улици Вука Караџића од улице Трг Хероја до улице Светог Саве у Смедеревској Паланци, а на основу Мишљења комисије за уклањање здравих стабала на јавним зеленим површинама Општине Смедеревска Паланка, број 05/2017, издатог дана 12.07.2017. које је саставни део овог решења. Општина Смедеревска Паланка је дужна да сва посечена стабла са кореном уклони са јавне површине.

**Налаже се** Општини Смедеревска Паланка да посади 126 (стодвадесетшест) дрворедних стабала на јавним зеленим површинама и то:

1. 48 (четрдесетосам) стабла дрворедних садница у улици Вука Караџића од улице Трг Хероја до улице Светог Саве у Смедеревској Паланци
2. 78 (седамдесетосам) на јавним површинама Општине Смедеревска Паланка

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 10.07.2017. године Одељењу за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка поднеском се обратио Општински правобранилац Општине Смедеревска Паланка у коме захтева да се одобри уклањање дрвореда липа (*Tilia* sp.) у улици Вука Караџића од улице Трг Хероја до улице Светог Саве, јер због планиране реконструкције наведене улице и у сврху безбедности саобраћаја и квалитетног извођења радова потребно уклонити стабла са кореном, што је уједно и констатација инспекције за државне путеве.

Стручна комисија за давање мишљења за уклањање здравих стабала на јавним зеленим површинама Општине Смедеревска Паланка, је издала Мишљење за уклањање здравих стабала на јавним зеленим површинама, бр. 5/2017 дана 12.07.2017. У мишљењу комисије је наведено да је липа врста по добро развијеном бочном и дубоком корену, а и по веома развијеном површинском корену, па се око свих стабала и на тротоару и на коловозу уочава њихово деловање. Како се ради углавном о средњодобним стаблима може се очекивати и даље деловање ових коренових система, и даље подизање асфалта.

У улици Вука Караџића, у потезу од улице Светог Саве до објекта бр. 6. вршено је нестручно орезивање предметних стабала липа где се орезивање вршило „у главу“, превршавањем крошњи. Овако орезана стабла липа уместо правилно формиране крошње која подразумева да крошњу носи неколико добро развијених, правилно распоређених

Комисија за процену вредности здравих стабала предвиђених за сечење и давање мишљења за уклањање здравих стабала на јавним зеленим површинама у Општини Смедеревска Паланка  
Број: 05/2017.

Датум: 12.07.2017.  
Смедеревска Паланка

## МИШЉЕЊЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

11420 Смедеревска Паланка

**Предмет:** Мишљење стручне комисије за уклањање дрвореда липе у улици Вука Караџића од улице Трг хероја до улице Светог Саве.

Комисији за процену вредности здравих стабала предвиђених за сечење и давање мишљења за уклањање здравих стабала на јавним зеленим површинама у Општини Смедеревска Паланка обратило се захтевом Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка, заведеним под бројем 355-358/2017-XIII/5 дана 11.07.2017. године, за давање мишљења стручне комисије за уклањање дрвореда липе у улици Вука Караџића од улице Трг хероја до улице Светог Саве.

Улицом Вука Караџића протеже се дрворед састављен искључиво од стабала липе. 42 (четрдесетдва) стабла различите су старости и димензија и мање више су доброг здравственог стања. Углавном се ради о средњодобним стаблима.

Липа је врста по добро развијеном бочном и дубоком корену, а и по веома развијеном површинском корену, па се око свих стабала и на тротоару и на коловозу уочава њихово деловање. Стабла се налазе на ивици тротоара, а уз коловоз. Како се ради углавном о средњодобним стаблима може се очекивати и даље деловање ових коренових система, и даље подизање асфалта. Садња липе у на уском тротоару и у непосредној близини коловоза у улици Вука Караџића била грешка у старту, која можда може бити оправдана малим избором дрворедних садница у Србији у том периоду, јер се са производњом дрворедних садница у расадницима у Србији почето тек крајем XX века.

У улици Вука Караџића, у потезу од улице Светог Саве до објекта бр. 6. вршено је нестручно орезивање предметних стабала липа где се орезивање вршило „у главу“, превршавањем крошњи. Службе за одржавање градских дрвореда овакав чест поступак објашњавају фразом: „Стабла ће се обући новом крошњом“, а у ствари такав начин представља најлакши и најјефтинији поступак одржавања градског дрвореда, без обзира што је овим стаблима начињена велика штета. Овако орезана стабла липахуместо правилно формиране крошње која подразумева да крошњу носи неколико добро развијених, правилно распоређених грана, сада имају велики број слабо развијених грана које формирају прегусту крошњу у којој већина листова који се налазе у унутрашњости крошње неће добити довољно светлости с тим ће отпочети да труле и да се суше. Чињеница је да нове тешке гране овако формиране крошње липе не поседују добру статичку стабилност, што може довести до тога да падом угрозе јавну површину.

Обзиром на све ово липа није врста најпогоднија за површине где се тражи несметан и безбедан саобраћај.